

Тепловизионное обследование помещений:

- Промерзание фасадных стен, межпанельных швов – частая проблема современных жилых и общественных зданий. На холодных стенах в зимний период образуется конденсат, который служит наиболее распространенной причиной образования плесени в жилых домах.
- Точно установить участки промерзания стен и выявить возможные причины промерзания поможет **тепловизионное обследование**.
- **Тепловизор** - прибор, позволяющий видеть тепловую картину окружающих объектов. Профессиональное тепловизионное оборудование позволяет выявить причину промерзания, найти основные источники поступления холода.
- На основании полученных при обследовании данных мы порекомендуем Вам объемы и методы проведения ремонта и утепления помещений.
- Также можем провести микологическое исследование, если помещения поражены плесенью.
- Стоимость обследования тепловизором – от 6000 для частных лиц.



